

Odlew cynowy



Podgrzej puszkę na kuchence kempingowej, aż stanie się płynna. Następnie wlej do przygotowanej formy. Po ostygnięciu przeszlifuj cynową figurkę pilnikiem, aż będzie pasować.



Przede wszystkim potrzebna jest forma, do której można wlać puszkę. Muszą to być dwie pasujące do siebie części. Istnieją formy wykonane z metalu, plastiku lub gliny. Przed odlewaniem formy są czyszczone proszkiem.



Formy są następnie ściskane między dwoma kawałkami drewna za pomocą zacisku śrubowego. W międzyczasie cyna jest podgrzewana na małej patelni na kuchence kempingowej, aż się roztopi. Gdy tylko forma i cyna będą gotowe, płynna cyna może zostać wlana do formy, aż będzie ona pełna.



Poczekaj, aż cyna ostygnie w formie, aż będzie chłodna w punkcie nalewania. (Jak tylko cyna ostygnie, można poluzować zacisk śrubowy, odłożyć kawałki drewna na bok i otworzyć formę.



Następnie wyciśnij figurkę z formy i odetnij nadmiar cyny. Figurkę można jeszcze wykończyć pilnikami i papierem ściernym.

Uwagi

- Nadmiar cyny można wykorzystać ponownie.
- Kilka pierwszych figur często nie działa. (Forma musi się rozgrzać)
- Potrzeba dużo cierpliwości przy wielu osobach lub kilku kuchenkach i patelniach.

Materiały

- Pewter
- Formy z pewteru
- Kawałki drewna
- Zaciski śrubowe
- Proszek dla niemowląt
- Mała patelnia
- Kuchenka gazowa

- Nabój gazowy
- Pilniki
- Papier ścierny
- Szczypce tnące
- Zapalniczka/zapałki

Źródła

Zdjęcia i tekst: Klub młodzieżowy Buchs-Otelfingen